

ANEXO VI

PAD 7550/2020

Planta para revisão dos cabos HDMI das TV's

OBS.: os cabos HDMI das Tv's estão passados acima do forro, entrando na sala de controle através de dutos de PVC

